

Montacarga.

CÓDIGO DEL DISTRIBUIDOR:		ORDEN DE TRABAJO:		CLIENTE:	SK E SC
FECHA DEL SERVICIO:	9/10/13	ID DEL EMPLEADO:	0075.1190	LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO:	SK - Punta Rucon
MODELO:	P33000	NÚMERO DE SERIE:	T39A-10876	UNIDAD MEDIDORA DE SERVICIO:	633.4
INSTRUCCIONES:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIÓN				

NUMERO DE LA PIEZA QUE FALLO	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	CANT.	COD. DESC.*	Nº DEL GRUPO DE LA PIEZA	DESIGNACIÓN DEL GRUPO	EL PRODUCTO QUEDO INSERVIBLE?	COMENTARIOS DESCRIPTIVOS
						SI ____ NO ____	
						SI ____ NO ____	

CÓDIGOS DESCRIPTIVOS:

A. Estructura C. Fugas E. Mal Funcionamiento G. Reparación General K. Facilidad de Servicio X. Quejas sobre Funcionamiento
B. Superficie D. Fabricación F. Embarque de Fábrica H. Ajuste N. Abuso

NÚMEROS DE SERIE RELACIONADOS			COMPONENTES / PRUEBA / Nº DE SERIE		CÓDIGO DE MANO DE OBRA	DESCRIPCIÓN
CATERPILLAR	OTROS FABRICANTES					
MODELO	Nº DE SERIE	MARCA / MODELO	COMPONENTE	NÚMERO		
		MODELO DEL VEHÍCULO				
		FECHA DE ENTREGA			FECHA DE ÚLTIMA MANO DE OBRA	

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

OBJETIVOS:	REALIZAR MANTENIMIENTO Y INSPECCIONAR EQUIPO EN GENERAL.
PROCEDIMIENTOS:	✓ CAMBIÓ ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ✓ Inspección de equipo angular de los fluidos ✓ Inspección a los puntos de engrase.
RESULTADOS:	✓ FILTRO AIRE SUCIO ✓ FILTRO DE COMBUSTIBLE SUCIO ✓ EQUIPO LUBRICADO EN PIEZAS MOVILES ✓ EQUIPO NO PRESENTA PROBLEMAS EN OPERACIÓN.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:	CONCLUSIONES: EQUIPO MAS UTILIZADO EN EL PROYECTO POR ESO SU DETERIORO EN LOS FLUIDOS Y FILTROS ES MÁS RAPIDO SUS REEMPLAZOS. RECOMENDACIONES: ✓ ENGRASAR PUNTOS EN LA HORQUILLA DE TRABAJO. ✓ REALIZAR MANTENIMIENTO LAS PROXIMAS 250 HORAS. ✓ CAMBIAR FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE *Asegurarse de detallar qué causó la falla, qué daños ocasionó y qué reparaciones se realizaron.
OTROS: Detallar por trabajos adicionales y si se realizó que el cliente firme autorizando los cargos.	Existe un trabajo adicional en el que el cliente está interesado en realizar, requiere cotización. Requiere la visita de un PSSR? No _____ Sí _____ Especifique:

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL TÉCNICO

CÓDIGO DEL DISTRIBUIDOR:		ORDEN DE TRABAJO:		CLIENTE:	SKE SC
FECHA DEL SERVICIO:	8/10/13	ID DEL EMPLEADO:	0075,1190	LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO:	SK - PUNTA RINCÓN
MODELO:	Dx 225LCA	NÚMERO DE SERIE:	REBAC 0013570	UNIDAD MEDIDORA DE SERVICIO:	427.4
INSTRUCCIONES:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS, INSPECCIÓN				

NÚMERO DE LA PIEZA QUE FALLO	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	CANT.	COD. DESC.*	Nº DEL GRUPO DE LA PIEZA	DESIGNACIÓN DEL GRUPO	EL PRODUCTO QUEDO INSERVIBLE?	COMENTARIOS DESCRIPTIVOS
						SI ____ NO ____	
						SI ____ NO ____	

CÓDIGOS DESCRIPTIVOS:

A. Estructura C. Fugas E. Mal Funcionamiento G. Reparación General K. Facilidad de Servicio X. Quejas sobre Funcionamiento
 B. Superficie D. Fabricación F. Embarque de Fábrica H. Ajuste N. Abuso

NÚMEROS DE SERIE RELACIONADOS			COMPONENTES / PRUEBA / Nº DE SERIE		CÓDIGO DE MANO DE OBRA	DESCRIPCIÓN
CATERPILLAR	OTROS FABRICANTES					
MODELO	Nº DE SERIE	MARCA / MODELO	COMPONENTE	NÚMERO		
		MODELO DEL VEHÍCULO				
		FECHA DE ENTREGA			FECHA DE ÚLTIMA MANO DE OBRA	

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

OBJETIVOS:	REALIZAR MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y DEJAR EQUIPO OPERATIVO.
PROCEDIMIENTOS:	✓ SE CAMBIÓ ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. ✓ SE CAMBIÓ FILTRO DE COMBUSTIBLE. ✓ SE CAMBIÓ FILTRO DE AIRE (INTERNO Y EXTERNO) ✓ SE ENGRASO EQUIPO Y TENSADO DE CADENAS.
RESULTADOS:	✓ FILTRO HIDRAULICOS OXIDADOS (NO SE PUEDEN CAMBIAR) ✓ MAQUINA CON TORNILLOS PARTIDOS EN RUEDA DENTADA ✓ FALTA DE ENGRASE. ✓ HAY QUE CAMBIAR ACEITE DE MANDOS Y MOTOR DE GIRO.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:	CONCLUSIONES: ✓ TORNILLOS SUFREN OXIDACIÓN POR EQUIPO LABORA EN CLIMA SALADO. SE PRODUJO DETERIORO EN ESTRUCTURA Y POR ESFUERZO COLAPSARON. RECOMENDACIONES: ✓ ENGRASE DIARIO ANTES Y DESPUES DE USO DEL EQUIPO. ✓ CAMBIAR TORNILLOS FALTANTES. ✓ REEMPLAZO DE FILTROS HIDRAULICOS (RETORNO, SUCCIÓN Y PILOTO). ✓ REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAS PROXIMAS 250 HORAS. *Asegurarse de detallar qué causó la falla, qué daños ocasionó y qué reparaciones se realizaron.
OTROS: Detallar por trabajos adicionales y si se realizó que el cliente firme autorizando los cargos.	Existe un trabajo adicional en el que el cliente está interesado en realizar, requiere cotización. Requiere la visita de un PSSR? No _____ Sí _____ Especifique:

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL TÉCNICO

CÓDIGO DEL DISTRIBUIDOR:		ORDEN DE TRABAJO:		CLIENTE:	SK & LC
FECHA DEL SERVICIO:	8/10/13	ID DEL EMPLEADO:	0075,1190	LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO:	SK - PUNTA RINCÓN
MODELO:	RTC-8065	NÚMERO DE SERIE:	J9K2-3009	UNIDAD MEDIDORA DE SERVICIO:	385.2
INSTRUCCIONES:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIÓN.				

NÚMERO DE LA PIEZA QUE FALLO	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	CANT.	COD. DESC.*	Nº DEL GRUPO DE LA PIEZA	DESIGNACIÓN DEL GRUPO	EL PRODUCTO QUEDO INSERVIBLE?	COMENTARIOS DESCRIPTIVOS
						SI ____ NO ____	
						SI ____ NO ____	

CÓDIGOS DESCRIPTIVOS:

A. Estructura C. Fugas E. Mal Funcionamiento G. Reparación General K. Facilidad de Servicio X. Quejas sobre Funcionamiento
 B. Superficie D. Fabricación F. Embarque de Fábrica H. Ajuste N. Abuso

NÚMEROS DE SERIE RELACIONADOS			COMPONENTES / PRUEBA / Nº DE SERIE		CÓDIGO DE MANO DE OBRA	DESCRIPCIÓN
CATERPILLAR	OTROS FABRICANTES					
MODELO	Nº DE SERIE	MARCA / MODELO	COMPONENTE	NÚMERO		
		MODELO DEL VEHÍCULO				
		FECHA DE ENTREGA			FECHA DE ÚLTIMA MANO DE OBRA	

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

OBJETIVOS:	REALIZAR MANTENIMIENTO, INSPECCIONAR Y DEJAR OPERATIVO EL EQUIPO.
PROCEDIMIENTOS:	✓ SE REALIZÓ CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. ✓ SE CAMBIO FILTROS DE AIRE (INTERNO Y EXTERNO) ✓ SE CAMBIO FILTRO HIDRAULICO. ✓ SE CAMBIO FILTROS COMBUSTIBLE (SEPARADOR Y FILTRO PRINCIPAL) ✓ ENGASE DE EQUIPO COMPLETO.
RESULTADOS:	✓ FILTRO AIRE SUCIOS ✓ FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR SUCIO. ✓ MAQUINA POBRE ENGRASE
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:	CONCLUSIONES: ✓ ENGASE POBRE PUEDE PROVOCAR DETERIORO DE EQUIPO CON MAYOR RAPIDEZ. RECOMENDACIONES: ✓ ENGASE ANTES Y DESPUES DE USAR EQUIPO. ✓ REALIZAR PROXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LAS PROXIMAS 250 HORAS.
OTROS:	Detallar por trabajos adicionales y si se realizó que el cliente firme autorizando los cargos. Existe un trabajo adicional en el que el cliente está interesado en realizar, requiere cotización. Requiere la visita de un PSSR? No _____ Sí _____ Especifique:

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL TÉCNICO

Retroexcavadora.

CÓDIGO DEL DISTRIBUIDOR:		ORDEN DE TRABAJO:		CLIENTE:	SK e PC
FECHA DEL SERVICIO:	8/10/13	ID DEL EMPLEADO:	0075, 1190	LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO:	SK - Punta Rincon
MODELO:	XB3C	NÚMERO DE SERIE:	02113709	UNIDAD MEDIDORA DE SERVICIO:	329.8
INSTRUCCIONES:	Realizar Mantenimiento preventivo e Inspección				

NÚMERO DE LA PIEZA QUE FALLO	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	CANT.	COD. DESC.*	Nº DEL GRUPO DE LA PIEZA	DESIGNACIÓN DEL GRUPO	EL PRODUCTO QUEDO INSERVIBLE?	COMENTARIOS DESCRIPTIVOS
						SI ____ NO ____	
						SI ____ NO ____	

CÓDIGOS DESCRIPTIVOS:

A. Estructura C. Fugas E. Mal Funcionamiento G. Reparación General K. Facilidad de Servicio X. Quejas sobre Funcionamiento
B. Superficie D. Fabricación F. Embarque de Fábrica H. Ajuste N. Abuso

NÚMEROS DE SERIE RELACIONADOS			COMPONENTES / PRUEBA / Nº DE SERIE		CÓDIGO DE MANO DE OBRA	DESCRIPCIÓN
CATERPILLAR	OTROS FABRICANTES					
MODELO	Nº DE SERIE	MARCA / MODELO	COMPONENTE	NÚMERO		
		MODELO DEL VEHÍCULO				
		FECHA DE ENTREGA			FECHA DE ÚLTIMA MANO DE OBRA	

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

OBJETIVOS:	Realizar Mantenimiento completo, inspeccionar y dejar equipo operativo.
PROCEDIMIENTOS:	✓ Se procedió a cambiar filtro y aceite de motor. ✓ Se procedió a cambiar aceite de mandos y diferenciales. ✓ Se cambió filtros de aire ambos (interno y externo) ✓ Se cambió filtro de transmisión y filtro hidráulico. ✓ Se cambió filtros de diesel (trampa y filtro). ✓ GRASE DE TODO EL EQUIPO.
RESULTADOS:	✓ Aceite de mandos y diferenciales sucios. ✓ Relay de luces traseras dañado ✓ Fitting de engrase de estabilizador derecho roto ✓ Luces de freno y dirección trasera derecha quemados. ✓ FALTA DE ENGRASE.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:	CONCLUSIONES: ✓ PROBLEMA LUCES RELAY DEFECTUOSO ✓ EQUIPO OPERATIVO DESPUES DE MANTENIMIENTO RECOMENDACIONES: ✓ REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAS PROXIMAS 250 HORAS. ✓ REALIZAR ENGRASE ANTES Y DESPUES DE OPERAR EL EQUIPO. * CAMBIAR BOMBILLOS Y RELAY DEFECTUOSOS. * Asegurarse de detallar qué causó la falla, qué daños ocasionó y qué reparaciones se realizaron.
OTROS:	Detallar por trabajos adicionales y si se realizó que el cliente firme autorizando los cargos. Existe un trabajo adicional en el que el cliente está interesado en realizar, requiere cotización. Requiere la visita de un PSSR? No _____ Sí _____ Especifique:

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL TÉCNICO